

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD KTM



| | | | | |
|-------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VBKTS340XKM750180 | 790 Adventure | 2019 | Sustituir el muelle de retorno del pistón para el cilindro delantero | SEGURIDAD |
| VBKTS6400PM850426 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6400PM850426 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTS6401RM880425 | 890 Adventure | 2024 | Sustituir la unidad de control EFI | SERVICIO |
| VBKTS6401RM880442 | 890 Adventure | 2024 | Sustituir la unidad de control EFI | SERVICIO |
| VBKTS6402PM850427 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6402PM850427 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTS6403RM880426 | 890 Adventure | 2024 | Sustituir la unidad de control EFI | SERVICIO |
| VBKTS6404PM850431 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6404PM850431 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTS6404RM880418 | 890 Adventure | 2024 | Sustituir la unidad de control EFI | SERVICIO |
| VBKTS6405PM849997 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6405PM849997 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTS6406PM850429 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6406PM850429 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTS6407PM850004 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6407PM850004 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTS6408PM854479 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software (ABS) | SERVICIO |
| VBKTS6408PM854479 | 890 Adventure | 2023 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKTV9401RM994577 | 990 Duke | 2024 | Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador | SERVICIO |
| VBKTV9401RM994580 | 990 Duke | 2024 | Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador | SERVICIO |
| VBKTV9402RM994586 | 990 Duke | 2024 | Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador | SERVICIO |
| VBKTV9408RM994575 | 990 Duke | 2024 | Comprobar la distancia entre el tubo del radiador moldeado y el ventilador del radiador | SERVICIO |
| VBKV39400LM930956 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39400LM930956 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39400MM934894 | 1290 Super Duke R | 2021 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39400MM934894 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39400NM959991 | 1290 Super Duke R | 2022 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39400NM963183 | 1290 Super Duke R | 2022 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39401LM931338 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39401LM931338 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39401NM960101 | 1290 Super Duke R | 2022 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39401NM962298 | 1290 Super Duke R EVO | 2022 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39402LM924642 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39402LM924642 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39402LM924642 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39402LM929310 | 1290 Super Duke R | 2020 | Reacondicionar la motocicleta SD-R | SERVICIO |
| VBKV39402LM929310 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39402LM929310 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39402LM929310 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39402LM931350 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39402LM931350 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39402RM990407 | 1390 Super Duke R | 2024 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV39402RM990407 | 1390 Super Duke R | 2024 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV39402RM991203 | 1390 Super Duke R | 2024 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV39402RM991203 | 1390 Super Duke R | 2024 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV39403LM924150 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39403LM924150 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39403LM924150 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39404LM930989 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39404LM930989 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39405LM924134 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39405LM924134 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39405MM937127 | 1290 Super Duke R | 2021 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39405MM937127 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39407LM930050 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39407MM936951 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39407MM947383 | 1290 Super Duke RR | 2021 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39407MM947383 | 1290 Super Duke RR | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39407NM963178 | 1290 Super Duke R | 2022 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39407PM968979 | 1290 Super Duke R EVO | 2023 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39408LM931398 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39408LM931398 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39408MM934898 | 1290 Super Duke R | 2021 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39408MM934898 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39408PM970563 | 1290 Super Duke R | 2023 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39409LM929112 | 1290 Super Duke R | 2020 | Reacondicionar la motocicleta SD-R | SERVICIO |
| VBKV39409LM929112 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39409LM929112 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39409LM929112 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39409MM936952 | 1290 Super Duke R | 2021 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV39409MM936952 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39409NM963182 | 1290 Super Duke R | 2022 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV39409PM969101 | 1290 Super Duke R EVO | 2023 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV3940XLM924503 | 1290 Super Duke R | 2020 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV3940XLM924503 | 1290 Super Duke R | 2020 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV3940XMM936510 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV3940XMM937219 | 1290 Super Duke R | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV3940XMM947362 | 1290 Super Duke RR | 2021 | Comprobar el cableado principal | SEGURIDAD |
| VBKV3940XMM947362 | 1290 Super Duke RR | 2021 | Actualizar el sistema de escape | SERVICIO |
| VBKV49402KM910199 | 1090 Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV49404KM908048 | 1090 Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV49405KM908060 | 1090 Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV49405KM909984 | 1090 Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV49409KM908059 | 1090 Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV49409KM908062 | 1090 Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV59400MM945954 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| VBKV59400MM946036 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59401MM939323 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir la tapa del depósito de combustible y corrección del TPMS | SERVICIO |
| VBKV59402MM939492 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59403KM908717 | 1290 Super Adventure R | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV59403KM908717 | 1290 Super Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV59403MM939503 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59404MM939493 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59404MM950526 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59405MM939504 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59405MM939504 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado | SEGURIDAD |
| VBKV59405MM947392 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59406MM939494 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59406MM939494 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado | SEGURIDAD |
| VBKV59406MM940788 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59407MM950519 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV59407MM950519 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado | SEGURIDAD |
| VBKV59409KM908706 | 1290 Super Adventure R | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV59409KM908706 | 1290 Super Adventure R | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV59409MM945998 | 1290 Super Adventure R | 2021 | Sustituir el soporte del caballete lateral | SERVICIO |
| VBKV79400KM909057 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV79400KM909057 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV79400MM938951 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79400MM938951 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el tapón del sistema de bidones de carbón activado | SEGURIDAD |
| VBKV79401KM908306 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV79401KM908306 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV79402MM939101 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79402MM944833 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79402MM945318 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79405MM939223 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79407MM939241 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79408KM909050 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV79408KM909050 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV79408KM909159 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV79408KM909159 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Comprobar los tapones del motor | SERVICIO |
| VBKV79408MM945307 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV79409KM908652 | 1290 Super Adventure S | 2019 | Actualizar el software | SERVICIO |
| VBKV79409MM941752 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV7940XMM939038 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |
| VBKV7940XMM945308 | 1290 Super Adventure S | 2021 | Sustituir el asiento de goma del cojín | SERVICIO |